

BOSCH GCM 12 GDL – GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ

Használati, tisztítási és biztonsági útmutató

1. Rendeltetésszerű használat

A Bosch GCM 12 GDL csúsztható gérvágó fűrész fa, faalapú anyagok, laminált lapok és megfelelő fűrészlappal alumínium profilok darabolására szolgál. A gép precíziós kereszt-, gér- és ferdevágások készítésére alkalmas. Acél és nem megfelelő anyag vágása tilos.

2. Felhasználási területek

- Szegőléc és párkány vágása
- Tömörfa gerendák darabolása
- Bútoralkatrészek méretre vágása
- Tetőszerkezeti elemek gérvágása
- Laminált padló elemek darabolása

3. Indítás előtti ellenőrzések

- Fűrészlap sérülésének és rögzítésének ellenőrzése
- Védőburkolat szabad mozgásának vizsgálata
- Gér- és dőlésszög beállítás ellenőrzése
- Munkadarab megfelelő rögzítése (szorító használata javasolt)
- Elektromos kábel sértetlensége
- Porelszívó csatlakoztatása

4. Használati utasítás

1. A gépet stabil állványra vagy munkapadra rögzítse.
2. Állítsa be a kívánt gér- és dőlésszöget.
3. Indítás után várja meg a maximális fordulatszám elérését.
4. A fűrészkart egyenletesen engedje le az anyagra.
5. A csúsztható mechanizmust finoman, egyenletes mozdulattal használja.
6. A vágás befejezése után várja meg a fűrészlap teljes megállását.

5. Veszélyek és kockázatok

- ⚠ **Forgó fűrészlap – súlyos vágási sérülés.**
- ⚠ **Visszarúgás nem megfelelő rögzítés esetén.**
- ⚠ **Repülő faforgács.**
- ⚠ **Zajterhelés – halláskárosodás.**
- ⚠ **Porbelégzés – egészségkárosodás.**
- ⚠ **Ujjbeszorulás a csúszó mechanizmusnál.**
- ⚠ **Elektromos áramütés sérült kábel esetén.**

6. Kötelező egyéni védőfelszerelés

- Védőszemüveg
- Hallásvédő
- Pormaszka
- Szoros illeszkedésű munkakesztyű
- Csúszásmentes munkavédelmi cipő

7. Tisztítási utasítás

- A gépet áramtalanítani kell.
- Forgács eltávolítása ipari porszívóval javasolt.
- Vezetősínek és csúszómechanika tisztítása kis nyomású sűrített levegővel.
- Fűrészlap környékének száraz tisztítása.
- Víz használata tilos.
- Rendszeres portalanítás szükséges a precíz működéshez.

8. Karbantartás

- Fűrészlap rendszeres ellenőrzése
- Csúszó mechanika tisztán tartása.
- Rögzítőcsavarok ellenőrzése.
- Elektromos kábel vizsgálata.

9. Tárolás

- Száraz, pormentes helyen tárolandó.
- Fűrészlap védetten tárolandó.
- Gyermkektől elzárva tartandó.