HECHT 8105 – Tisztítási és ápolási útmutató

Mechanikus kézi seprőgép | MINIGÉP KÖLCSÖNZŐ

1. Tisztítás minden használat után

- Ürítse ki a 48 literes gyűjtőtartályt, távolítsa el a port, homokot, leveleket és egyéb szennyeződéseket.
- Tisztítsa meg a forgókeféket; távolítsa el a rájuk tekeredett füvet, madzagot és hulladékot.
- Ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg a hátsó hengerkefét.
- A burkolatot puha kefével, száraz vagy enyhén nedves kendővel törölje át.
- A kerekekről távolítsa el a sarat és a feltekeredett szennyeződéseket.
- A gyűjtőtartályt tisztítás után teljesen szárítsa meg.

2. Ápolás és karbantartás

- Rendszeresen ellenőrizze a kefék kopását és akadálytalan forgását.
- Vizsgálja meg a kerekek és a mechanikus hajtás működését.
- Ellenőrizze a rögzítőcsavarokat és a tolókar stabilitását.
- A kefék beállítását igazítsa a tisztítandó felülethez.
- A gépet száraz, fedett helyen tárolja; hibás alkatrésszel ne használja.

3. Fontos tisztítási szabályok

- Nagynyomású mosóval tisztítani tilos.
- Ne irányítson erős vízsugarat a kerekekre, csapágyakra vagy a hajtás alkatrészeire.
- A kefék közé szorult hulladékot csak álló gépnél távolítsa el.
- Ne használjon agresszív vegyszereket vagy oldószereket.
- A gépet ne tárolja nedvesen vagy szennyezetten.