POWERMAT PM-ZDL-530M

Rövid tisztítási és ápolási útmutató

Kézi, mechanikus levél- és fűnyesedékgyűjtő • 53 cm munkaszélesség • 100 literes gyűjtőkosár

1. Tisztítás minden használat után

- A gépet állítsa le, és biztosítsa, hogy ne gurulhasson el. A tisztítást csak álló keféknél végezze.
- Vegye le és ürítse ki a 100 literes gyűjtőkosarat. Távolítsa el a benne maradt leveleket és fűnyesedéket.
- A forgókefékről kézzel, védőkesztyűben vagy puha kefével távolítsa el a feltekeredett füvet, madzagot és egyéb növényi maradványokat.
- Tisztítsa meg a kerekeket és a keréktengelyek környékét a sártól, fűtől és egyéb szennyeződésektől.
- A vázat és a burkolatot puha kefével, száraz vagy enyhén nedves ronggyal törölje át.
- Ha a gyűjtőkosár nedves lett, tárolás előtt teljesen szárítsa meg.

2. Ápolás és ellenőrzés

- Ellenőrizze a kefék épségét, kopását és akadálymentes forgását.
- Ellenőrizze a kerekek szabad mozgását, a rögzítőelemeket és a tolókar stabilitását.
- A kefemagasságot a felülethez igazítsa; a túl alacsony beállítás fokozhatja a kopást és nehezítheti a tolást.
- A gépet tiszta, száraz, fedett helyen tárolja. Sérülés vagy rendellenes működés esetén ne használja tovább.

3. Fontos óvintézkedések

- Nagynyomású mosót és erős vízsugarat ne használjon, különösen a kerekek és a mechanikus hajtás környékén.
- Ne használjon agresszív oldószert vagy maró tisztítószert.
- A kefék közé szorult tárgyakat csak álló gépnél távolítsa el. Éles hulladék esetén viseljen védőkesztyűt.
- A gép nem alkalmas kövek, üveg, fémhulladék és más nehéz vagy éles tárgyak összegyűjtésére.

4. Visszaadás a kölcsönzőbe

- A gyűjtőkosarat teljesen ürítse ki, a keféket és a kerekeket tisztítsa meg.
- A gépet és tartozékait hiánytalanul, lehetőség szerint száraz állapotban adja vissza.
- Az esetleges sérüléseket, hiányzó alkatrészeket vagy működési hibákat jelezze a kölcsönzőnek.

MINIGÉP KÖLCSÖNZŐ

A gyártói kezelési útmutató előírásai minden esetben elsőbbséget élveznek.